

問 A-3. TS による基準点測量において，結合多角方式による多角網を形成する際に精度管理上考慮すべき事項を二つ，例に倣って解答欄に記せ。

ただし，例に示す内容は除く。

(例) 1 個の多角網における既知点数